




通学路要望箇所図（鳥飼小学校）




通学路要望箇所図(味舌小学校)




通学路要望箇所図(千里丘小学校)




通学路要望箇所図(味生小学校)



通学路要望箇所図(摂津小学校)



通学路要望箇所図(別府小学校)



通学路要望箇所図(三宅柳田小学校)

○ : 要対策箇所

--- : 通学路



No7-4

信号機がないため横断が危険である。

〈対策メニュー〉

- ・ダイヤモンド、横断歩道の復旧
- ・カラー舗装(ベンガラ)

No7-3

登下校時、堤防を走行する車両と児童が一緒になると、大変狭く危険である。

〈対策メニュー〉

- ・ガードレールに電柱幕を設置。

No7-2

登校時、本校や第三中学校の生徒と、自転車で走行する摂津高校生が合流する地点である。自転車が一時停止せず走行することがあり、特に雨天時は衝突の危険がある。

〈対策メニュー〉


- ・啓発看板は設置済。

No7-1(継続)

中央環状線、近畿自動車道に繋がる抜け道となっており、特に朝夕にスピードをあげて走行している車両があり、児童の横断する際に非常に危険である。

〈対策メニュー〉



- ・グリーン舗装予定。




通学路要望箇所図(鳥飼西小学校)




通学路要望箇所図(鳥飼北小学校)



通学路要望箇所図(鳥飼東小学校)




通学路要望箇所図(第二中学校)



通学路要望箇所図(第四中学校)

第四中学校通学路



№14-1～14-15

自動車等による交通量が多い中で
歩車分離ができていない箇所が多く、
通学時に安全上、課題である。

〈対策メニュー〉

・路側帯、グリーンベルト・エンジベ
ルトの整備等を実施予定。

○ : 要対策箇所
--- : 通学路

通学路要望箇所図(第五中学校)

