摂津市立千里丘小学校耐震補強等工事

| 質疑番号 | 図面番号 | 質 | ————————— 疑 | 回 | 答 |
|------|--------|--|--|---|--------|
| 1 | A - 09 | A-07の改 が入っており -09には、 不要」と記載 | きまして、図面 修項目に23棟 ますが、図面A 「屋上防水工事 されています。 しょうか?ご指 | は、改修不要で | す。 |
| 2 | A-23 | -23防水改 5棟のG-2 ラペット立上 1となってお | きまして図面A 修詳細図にて1 -1の項目でパ りの箇所がX- りますが、X- しょうか、ご指 | 立上りもX-1 ※平場からパラ いている為。 (立上り部は、 | ペットまで続 |
| 3 | | -11、1棟 脱気筒の記載 にしか記載さ ん。東側及び は、脱気筒を | きまして図面A の4階平面図の標 の4階での側のでは がありまれる が上れる ががまれる がでいま でで がでいて は で がで に が で に で で で で で で で で で で で で で | 1棟の東側屋上 に、脱気筒新設 | · · |
| 4 | A-06 | が、グラウン 旬には移動が 北東側に設置 | いて監督員詰所 ド内の為9月初 必要となる為、 しても宜しいで 指示願います。 | | |

| 5 | A-16 | ALC目地シーリングについて、打替又は増打のいずれでしょうか。ご指示願います。 | ALCパネル4周シーリング打 替となります。 |
|---|--|---|---------------------------|
| 6 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | ますが、立面図では判断しか | V № |
| 7 | | 外壁劣化の数量が図示されて おりますが、増減・積算は無 しと考えてよろしいでしょう か。ご指示願います。 | 工事着手前の外壁劣化部調査 |
| 8 | $A - 1 \ 3$ $A - 1 \ 4$ $A - 3 \ 3$ $M - 21 \sim$ 23 | 22棟屋上の高架水槽架台・目隠し折板についてA-13,14では、塗り替え改修となっていますが、A-33では、高架水槽架台撤去となっています。どちらが正でしょうか?ご指示願います。 | 折板を撤去し、高架水槽・架 |