


未就学児 園外活動要望箇所(子育て総合支援センター)




未就学児 園外活動要望箇所(とりかいこども園)



No.②
・通過する車のスピードが速く危険である。
<対策メニュー>
・ハンプの設置(R2年度実施済)

No.③
・見通しが悪く、歩道もないが通過する車のスピードが速く危険である。
<対策メニュー>
・徐行路面標示の設置(R2年度実施済)

未就学児 園外活動要望箇所(とりかいこども園)



未就学児 園外活動要望箇所(わかば保育園)



未就学児 園外活動要望箇所(藤森学園)

