

令和5年度通学路等交通安全プログラムに係る確認依頼箇所

凡例
 ◎対策予定or完了、○代替対策、△対策検討・未定
 ＊対策不可、－対策必要なし、該当なし

整理番号	園名	要望箇所	安全上の問題、課題	園等要望内容	新規OR継続	対策メニュー等	対策	担当
1	せつつ遊育園	摂津市三島3丁目13-1	第一児童センターの前の横断歩道を児童と園児の親子が渡りますが、車がスピードを出して通行し、秋から冬にかけて夕方暗くなって見通しが悪い状況。	押しボタン式信号機の設置または、徐行を促すものを設置。幼児の通園路であることの標識設置。	新規	路面標示「徐行」の新設	◎	道路交通課
2	せつつ遊育園	摂津市三島3丁目15-2	道路の反対側には歩道が設置されていますが、分園から横断歩道や自転車置き場へ行くには、その間歩道が何もないため、危ない状況。	歩道(簡易なもの、緑色に塗っているローソン摂津南千里丘店横の道路のような)の設置または、徐行を促すものを設置。幼児の通園路であることの標識設置。	新規	路面標示「徐行」の復旧	◎	道路交通課
3	せつつ遊育園	摂津市千里丘東5丁目17-10	鳥山公園への散歩で、公園入り口前の道路は車がスピードを出して通行する。	押しボタン式信号機の設置または、徐行を促すものを設置。	新規	電柱幕の設置(横断歩道より北側2箇所)	△	道路交通課
4	せつつ遊育園	摂津市南千里丘3-10	この交差点の信号は、3段階で変わります。南北、東西、歩行者ですが、この道の事をよく知らない運転者が歩行者の信号の時によく確認しないでスタートすることがあり、危ない場面を何度か見ている。	どのような信号かを知らせる標示物設置。	新規	令和5年度工事にて、車両用信号機頭上に「スクランブル式」の看板を設置予定。	◎	警察
5	正雀ひかり園	摂津市正雀1丁目1-6	出入りの車と登降園の歩行者との接触が危惧される。(保護者から)	体育館利用者への注意喚起。	新規	体育館利用者に対し、安全喚起を実施。窓口での対応時にも注意喚起を行い、館内に注意喚起の掲示を行った。	◎	こども教育課
6	摂津さつき保育園	摂津市南別府町8-50	①南別府町5号線に路駐する車やトラックがあり、視界が悪い。 ②南別府町5号線は大阪高槻線から入ってくる車はスピードを出して直進するため、危険。	危なくないようにしてほしい。	新規	路面標示「徐行」の新設(南北計2箇所)	○	道路交通課
7	摂津さつき保育園	摂津市南別府町7-30	園北側の道路について、交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	区別をつけてほしい。	新規	歩道や路側線を設ける案は、幅員がないため、対策は困難。	×	道路交通課
8	摂津さつき保育園	摂津市南別府町7-30	園出入口と園北側の側溝の鉄板がある箇所とない箇所がある。	側溝の鉄板の補充をしてほしい。	新規	側溝蓋の設置。(原則、道路が交わる箇所以外はオープン側溝であることから対応が困難)	×	道路交通課
9	摂津ひかりにこにこ保育園	摂津市鳥飼八防2丁目1-1	歩道もなく、両側から車が通行する。	歩道を設置してほしい。 無理なら側溝蓋を設置して、歩行できる幅員を広げてほしい。	新規	歩道や路側線を設ける案は、幅員がないため、対策は困難。	×	道路交通課
10	摂津ひかりにこにこ保育園	摂津市鳥飼西2丁目37-4	元関西みらい銀行前の歩道が狭く、自転車道路を横断する方が信号待ちをすると道がふさがれる状況になる。交通量も多い上に曲がりにくい形状である。	歩道を広くしてほしい。	新規	府道(大阪高槻線)のため、大阪府茨木土木事務所に申し送りを行う。	△	道路交通課
11	摂津ひかりにこにこ保育園	摂津市鳥飼西5丁目5-10	左折する車が多いため、危険。	左折車が多いので、信号で左折車のみの時間帯を作ってほしい。	新規	警察での対応要望。	△	警察
12	摂津ひかりにこにこ保育園	摂津市鳥飼八防2丁目6-11	自転車の通行時、対向の自転車が見づらく危険。	対向車が確認できるミラーを設置してほしい。	新規	カーブミラーは、自動車ドライバー同士の見通しの確保を目的としているため、設置しない。	×	道路交通課