

令和3年度散歩等園外保育活動交通安全プログラムに係る確認依頼箇所

凡例  
 ◎対策完了、○代替対策、△対策検討・未定  
 ×対策不可、一対策必要なし、該当なし

整理番号	保育施設名	要望箇所	安全上の問題、課題	保育施設側要望内容	新規○R継続	対策メニュー等。	対策
1	子育て総合支援センター	千里丘東2丁目15番地先（踏切付近）	道幅は広いが、車道と歩道の区別がなく危険である。	歩道と車道の区別をしてほしい。	継続	路側帯の設置	◎
2	とりかいこども園	鳥飼西4丁目15番地～18番地（堤防に上がる道の交差点）	道路が狭く、見通しが悪いが、スピードを出した車が多いため危険である。	通過車の速度抑制を促してほしい。	新規	ハンプの設置（R2年度実施済）	◎
3	とりかいこども園	鳥飼西1丁目4番～鳥飼西1丁目6番地先	見通しが悪く、歩道もないが、スピードを出した車が通るため危険である。	通過車の速度抑制を促してほしい。	新規	徐行路面表示の設置（R2年度実施済）	◎
4	とりかいこども園	鳥飼西2丁目5番～鳥飼西2丁目6番地先	見通しは良いが歩道がなく、スピードを出した車が通るため危険である。	歩道を設置してほしい。また、通過車の速度抑制を促してほしい。	継続	路側帯の拡幅及びカラー舗装化	◎
5	わかば保育園	庄屋2丁目2番～庄屋2丁目3番地先	車道と歩道の区別がなく危険である。	歩道と車道の区別をしてほしい。	継続	路側帯の設置	◎
6	こどもの杜 藤森学園	鳥飼下3丁目南交差点	車道と歩道の区別がなく、信号待ちをするスペースがないため危険である。	歩道と車道の区別をしてほしい。	継続	ラバーポールの設置及び路側帯のカラー舗装化	◎
7	こどもの杜 藤森学園	鳥飼下2丁目24番～鳥飼下3丁目29番地	車がよく通り、横断歩道がないため危険である。	横断歩道を設置してほしい。	新規	ハンプの設置（R2年度実施済）	◎