

通学路対策箇所 一覧

【千里丘小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	千里丘7交差点	歩道橋のボードが不透明で、不審者がいてもわからない	一部取り外し	府	25年度
2	千里丘4丁目9番先	交差点の見通しが悪い	一時停止の路面表示を復元	警察	25年度
3	千里丘小学校前交差点	信号を無視する自転車が多い	交番で立番を実施	警察	24年度
4	千里丘3丁目15番7号交差点	車や自転車の通行が多い	警察：一時停止の強調表示を設置 市：通学路注意の電柱幕を設置	市警察	24年度・25年度
5	千里丘3丁目14番50号交差点	側溝に蓋がない箇所があり、車などの通行も多く、見通しも悪い箇所がある	側溝蓋の設置 一時停止の路面標示を復旧	市	25年度
6	千里丘3丁目14番～千里丘2丁目8番	道幅が狭いのスピードを出して車が通る	注意喚起の標示を設置 L型側溝に改修し、歩行空間を確保	市	25年度
7	千里丘交差点	車や自転車・歩行者の通行量が多い	信号のタイムサイクルを見直し	警察	24年度
8	千里丘7丁目9番先	路面標示が消えかかっている	一時停止の路面標示復元	警察	25年度
9	千里丘5丁目4番先	河川堤体上の鉄柵が低く危険である	鉄柵の設置	府	25年度
10	千里丘7交差点	歩道橋の階段部分が腐食している箇所や滑り止めが外れている箇所がある	要望箇所の撤去	府	

【摂津小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	摂津小西門前道路	登校時に自動車・バイクが多く危険である	学校からの交通安全指導	学校	24年度
2	摂津小正門付近	登校時・帰宅時も車の出入りがあり危険である	学校からの交通安全指導	学校	24年度
3	阪急京都線地下道	バイク・自転車の通行が多く、危険である	通学路注意の看板設置	市	25年度
4	摂津郵便局前交差点	歩道が狭い	市・警察・地域の見守り隊による交差点での交通安全指導を実施	市・学校警察	25年度

【三宅柳田小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	サンドライビングスクール横の道路	道路が狭小のうえ、自動車・自転車も通行しており危険である	交通専従員の設置 信号機設置	市警察	25年度
2	学園町1丁目2番	通り抜けの車両がスピードを出して通行しており危険である	路面標示、電柱幕の設置	市	25年度
3	千里丘東2丁目、千里丘駅南交差点からみしま幼稚園までの歩道	交通量が多く、歩道が狭く危険である	千里丘三島線東側の歩道を設置して、駅利用者を千里丘三島線へ誘導する。それにより、通学路の交通量を減らすことで、安全確保をはかる。	市	

通学路対策箇所 一覧

【味舌小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	正雀本町2丁目の147号沿い	信号がない	信号の設置	警察署	25年度
2	校門前マンションの植込み(三島2丁目12番あたり)	見通しが悪い	道路反射鏡の高さ、角度を調整	市	25年度
3	正雀3丁目の十三高槻線沿い	見通しが悪い	植栽帯の適切な維持管理	府	25年度
4	小学校正門付近	道路が狭い	U型側溝からL型側溝へ改修 ・ ドット線設置	市	26年度
5	正雀一津屋線・十三高槻線	歩道がなく、狭小であるため危険である	十三高槻線と正雀一津屋線の交差点改良整備	府	
6	山田川堤防	柵がなく危険である	転落防止柵高の改善	府	

【別府小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	別府1丁目1番と2番の間の道路	車の交通量も多く、速度を上げて通行する。歩行者用の白線が整備されておらず、児童が広がって歩くため危険である	通学路標識を設置 ・ 道路上の障害物を除去	市	24・27年度

【味生小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	一津屋2丁目13番・14番の間の道路	歩道と車道の区別がない道で児童が広がって登校する	学校からの交通安全指導	市	24年度
2	西一津屋 ダイキン工業前交差点	歩道が狭く、道路にはみ出す児童がいる	道路拡幅	府市	27年度
3	南別府町14番・15番の間の道路	車両通行が多く、横断の際に危険である	外側線等の路面標示復元	市	25年度
4	鳥飼和道2丁目と一津屋1丁目間の道路	抜け道になっており、交通量も多く、速度を落とさず通行するため危険である	路面標示設置 ・ 電柱幕設置 一時停止規制	市警察	25年度

通学路対策箇所 一覧

【鳥飼西小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	鳥飼西小学校校門	車が出入りするときに児童と交錯しそうで危険である	自動車出入口として南門を設置	市	25年度
2	鳥飼西3丁目交差点南側	歩行者だまりが狭く、通学時(特に雨の時)に歩道へ入りきれない生徒がいるため危険である	歩行者だまりの確保	市・学校	
3	鳥飼西2丁目19番と30番の境界道路の一部	道路が狭い	学校からの交通安全指導	学校	25年度
4	淀川の堤防	雑草が生い茂り、歩行空間が狭くなる	草刈の実施	市	24年度
5	淀川の堤防	歩行者と自転車が交錯するので危険である	啓発用看板を設置 ・ 舗装の修繕 ・ 路面標示の復元	市	25年度
6	鳥飼西4丁目19番付近	通学路が狭く、車の通行も多いので、堤防へ階段を設置してほしい	専従員の配置・側溝に蓋を設置	市・警察署	27年度
7	鳥飼西1-8-6	電柱幕が老朽化している	電柱幕の交換	市	26年度

【鳥飼北小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	鳥飼野々2丁目8番と3丁目23番の間の道路	歩道が狭い	学童多しの電柱幕を設置	市	25年度
2	新在家1丁目14番と鳥飼八防1丁目22番の間の道路	歩道がない	学校からの交通安全指導	市	25年度
3	鳥飼八防1丁目11番と5番の間の道路	歩道がない	通学路注意の電柱幕を設置	学校	25年度
4	鳥飼本町5丁目8番と14番の間の交差点	横断歩道がない	一時停止の復元	警察署	25年度
5	鳥飼北小学校前交差点	歩道が狭い	通用門を設置	市	25年度
6	鳥飼北小学校と鳥飼本町5丁目12番の間の交差点	横断歩道がない	一時停止の強調表示	警察署	25年度
7	鳥飼本町5丁目11番・4丁目8番と9番の間の交差点	横断歩道がない	一時停止の強調表示	警察署 市	25年度
8	ふるさと公園(鳥飼本町4丁目7番)と8番の間の交差点	横断歩道がない	一時停止の復元	警察署	25年度
9	ふるさと公園(鳥飼本町4丁目7番)と6番の間の交差点	横断歩道がない	一時停止の復元	警察署	25年度
10	鳥飼本町3丁目10番と14番の間の交差点	横断歩道がない	ドット線の設置	警察署	25年度
11	鳥飼野々2丁目の公園と7番の間の道路	横断歩道がない	学校からの交通安全指導	学校	25年度
12	鳥飼本町5丁目6番と4番の間の交差点	横断歩道がない	学校からの交通安全指導	学校	25年度
13	鳥飼本町5丁目14番と9番の間の道路	歩道が狭い	学校からの交通安全指導	学校	25年度
14	鳥飼野々2丁目2番先	歩道が狭い	柵の移設 歩道拡幅	市	26年度
15	新在家1丁目6番23号前の急な坂道	自転車が飛び出してくる	道路反射鏡の設置	市	25年度

通学路対策箇所 一覧

【鳥飼小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	鳥飼中1丁目36番先	車が速度を上げて通行しているため、危険である	啓発看板の設置	市	24年度
2	鳥飼中1丁目5-10付近	路面標示(横断者注意)の文字が消えかかっている	横断者注意の路面標示復元	市	25年度
3	鳥飼中1丁目5-10付近	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の復元	警察	25年度
4	鳥飼下3丁目19付近	路面標示(とび出し注意)の文字が消えかかっている	飛び出し注意の路面標示復元	市	25年度
5	鳥飼上1丁目17-5付近	路面標示(スクールゾーン)が消えかかっている	スクールゾーンの路面標示復元	市	25年度
6	鳥飼下1丁目2番地先	朝の通学時に通り抜ける車両が多く、スピードも出ている	路面標示の設置 電柱幕の設置	市 警察	25年度
7	鳥飼下1丁目南交差点	信号機が古く、腐食箇所がある	信号機の交換	警察	27年度
8	鳥飼小学校正門前	車道にはみ出る児童が多く、危険である。	横断歩道及び路側線の改善	市	27年度

【鳥飼東小学校】

No.	危険箇所		対策内容	事業主体	対策年度
	住所・交差点名・区間	選定理由			
1	鳥飼水路(鳥飼上3丁目)沿いの道路	交通量が多く、速度を上げて通行する車が多いので危険である	通学路注意の電柱幕を設置	市 警察署	25年度
2	鳥飼中3丁目5と6の間の交差点	白線が消えているので車が内回りしてきて危険である	路側線の復旧・電柱幕の設置	市	25年度